




Mod Nystedvej (Syddøst).

ARKITEKTFIRMAET
WEMMELUND A/S ☼
STORE KONGENSGADE 83
1264 KØBENHAVN K
TELEFON 01 11 17 90


TEGN. NO. 5.


BEBYGGELSE PAA MATR. NR. 641 AF VIGERSLEV -
- HJØRNET AF NYSTEDVEJ OG MARIBOVEJ.



Mod Maribovej (Nordøst).

BEBYGGELSE PAA MATR. NR. 64 AF VIGERSLEV -
- HJØRNET AF NYSTEDVEJ OG MARIBOVEJ.






Snit a-a

ARKITEKTFIRMAET
WEMMELUND A/S
STORE KONGENSGADE 85
1264 KØBENHAVN K
TELEFON 01 11 1790

TEGN. C.R. G.
11/12 88

D. 11.12.88



Gavl på Nystedvej,
(1 vindue pr etage, 2 fag på 2. sal og 4 fag på hhv 1. sal og stueetagen)

Vedligeholdelses Plan

Vinduesoversigt:

Vinduer er navngivet fortløbende efter den nummerering som er angivet på originaltegninger side 1 til fire. **2-01** er første vindue i rækken på anden sal.

Opgangsdøre, kælderdøre, kældervinduer og tagvinduer ikke medtaget i oversigten.

Bagtrappevinduer følger ikke den øvrige nummerering. Disse nummereres med vejnavn og størrelse(stor/lille)

Vinduesnummer	Lejlighed	vinduesfag/glas	Status
2-01	Ny 2. tv	4	
2-02	Ny 2. tv	2	2018-3 kvrt
2-03	Trappeopgang	2	
2-04	Ny 2. th	2	
2-05	Ny 2. th	4	
2-06	Ny 2. th	6	
2-07	Ny 2. th	2	lavest prioritet
2-08	Ma 2. tv	2	lavest prioritet
2-09	Ma 2. tv	4	lavest prioritet
2-10	Ma 2. tv	2	lavest prioritet
2-11	Trappeopgang	2	lavest prioritet
2-12	Ma 2. th	2	lavest prioritet
2-13	Ma 2. th	4	lavest prioritet
2-14	Ma 2. th	2	2018

Vinduesnummer	Lejlighed	vinduesfag/glas	Status
2-15	Ma 2. th	3	2018
2-16	Ma 2. th	2	2008(?)
2-17	Ma 2. tv	2	Liste skal udskiftes, OBS et vindue fra udskiftet kanap hos Kirsten kan måske bruges. Ve nogen hvor det står?
2-18	Ma 2. tv	3	
2-19	Ny 2. th	1	september 19
2-20	Ny 2. th	2	
2-21	Ny 2. tv	2	
2-22	Ny 2. tv	3	
2-23 gavl	Ny 2. tv	2	Lavet ???
1-01	Ny 1. tv	8	
1-02	Ny 1. tv	4	
1-03	Trappeopgang	4	
1-04	Ny 1. th	4	
1-05	Ny 1. th	8	
1-06	Ny 1. th	12	
1-07	Ny 1. th	4	lavest prioritet
1-08	Ma 1. tv	4	lavest prioritet
1-09	Ma 1. tv	8	lavest prioritet
1-10	Ma 1. tv	4	lavest prioritet

Vinduesnummer	Lejlighed	vinduesfag/glas	Status
1-11	Trappeopgang	4	lavest prioritet
1-12	Ma 1. th	4	lavest prioritet
1-13	Ma 1. th	8	lavest prioritet
1-14	Ma 1. th	4	september 19
1-15	Ma 1. th	6	september 19
1-16	Ma 1. th	4	
1-17	Ma 1. tv	4	
1-18	Ma 1. tv	6	
1-19	Ny 1. th	1	
1-20	Ny 1. th	4	
1-21	Ny 1. tv	4	
1-22	Ny 1. tv	6	
1-23 gavl	Ny 1. tv	4	
st-01	Ny st. tv	8	
st-02	Ny st. tv	4	
st-03	Trappeopgang	4	
st-04	Ny st. th	4	
st-05	Ny st. th	8	
st-06	Ny st. th	12	
st-07	Ny st. th	4	lavest prioritet

Vinduesnummer	Lejlighed	vinduesfag/glas	Status
st-08	Ma st. tv	4	lavest prioritet
st-09	Ma st. tv	8	lavest prioritet
st-10	Ma st. tv	4	lavest prioritet
st-11	Trappeopgang	4	lavest prioritet
st-12	Ma st. th	4	lavest prioritet
st-13	Ma st. th	8	lavest prioritet
st-14	Ma st. th	4	september 19
st-15	Ma st. th	6	2018-3 kv
st-16	Ma st. th	4	
st-17	Ma st. tv	4	
st-18	Ma st. tv	6	
st-19	Ny st. th	1	
st-20	Ny st. th	4	
st-21	Ny st. tv	4	
st-22	Ny st. tv	6	
st-23 gavl	Ny st. tv	4	september 19
MA-lille	bagtrappe	2	
MA-stor	bagtrappe	2	
Ny-lille	bagtrappe	2	
Ny-store	bagtrappe	2	

Signaturforklaring:



Fejl skal udbedre i indeværende regnskabsår,
men vinduet skal ikke skiftes



Vindue skal udskiftes i indeværende
regnskabsår. måned og år



Vindue er udskiftet, måned og år

Historik:

Sidst opdateret ved vinduesgennemgang søndag den 7 april 2019, deltagere Torben og Jesper.